



# Voorbeeld 1


Deventer, Nederland

## Algemene data

Stad	<i>Naam stad</i>
Straat	<i>Straatnaam</i>
Huisnummer	123
Aantal kamers	4

## Technische informatie

Conditie slaapkamer. *Het plafond laat tekenen zien van waterschade.*  
123 - Plafond slaapkamer test template (624F31)



Conditie ingang *Goed onderhouden en in goede conditie.*  
Datum om op te lossen: *30/05/2024*

## ONDERTEKENING

VastWerk Bouwbedrijf

Renter

# Voorbeeld 2



## Kantoor



**Ed Controls**

Adres



**VastWerk Bouwbedrijf**

Adres

[www.vastwerk.com](http://www.vastwerk.com)

Project nummer: **xxxx-yyyy**

Geleverd door: **Naam**

Audit ID: **XXXXX**

**Project data****Kantoor**project  
nummer:

project na:

Aanleverdatum: **dd-mm-yyyy**Adres: **Straat 1**Geleverd door: **Naam**postcode: **XXXX AB**manager: **Naam**stad: **Deventer**[Naam@email.nl](mailto:Naam@email.nl)  
+31 6 12 34 56 78land: **Nederland**ingenieur: **Naam**principal: **Ed Controls**[Naam@email.nl](mailto:Naam@email.nl)  
+31 6 12 34 56 78**Overzicht van vasthoudpunten**

Algemene opmerkingen: Alle problemen moeten vóór het einde van de week zijn opgelost



ticket xxxxxx



ticket xxxxxx



ticket xxxxxx

**Geïnformeerde partijen**[naam@edcontrols.nl](mailto:naam@edcontrols.nl)



**Handtekeningen**

Ed Controls

**naam**

VastWerk Bouwbedrijf

**naam**



Vorraadkamer opruimen

ticket ID: xxxxxx

verantwoordelijke:

[naam@gmail.nl](mailto:naam@gmail.nl)



gecreëerd op:

dd-mm-yyyy

oplossen voor:

dd-mm-yyyy

De voorraadkamer moet dringend worden opgeruimd





## Oplossing


opgelost op:

dd-mm-yyyy

opgelost door:

[naam@gmail.nl](mailto:naam@gmail.nl)

Er is geen beginnen aan met deze puinhoop!



Inbel klimaatinstallaties

ticket ID: 34B151

verantwoordlijk ke: [naam@gmail.nl](mailto:naam@gmail.nl)

gecreëerd op: dd-mm-yyyy

oplossen voor: dd-mm-yyyy

Airco-units moeten vóór opening worden getest en gebeld



Oplossing

opgelost op: dd-mm-yyyy

opgelost door: [naam@gmail.nl](mailto:naam@gmail.nl)

Opmerkingen om de commentaarruimte te vullen





Glazen deuren te plaatsen


ticket ID: yyyyyy

verantwoordelijke: [naam@gmail.nl](mailto:naam@gmail.nl)

gecreëerd op: dd-mm-yyyy

oplossen voor: dd-mm-yyyy

2 Glazen deuren te plaatsen na vervangen van scharnieren




DEELNEMERSLIIST

Algemene data

Plaats	Plaatsnaam	Straat	Straatnaam
Huisnummer	123	Aantal kamers	4

Deelnemers

Bedrijf	Medewerker	Handtekening
Het plafond vertoont tekenen van verzakking of waterschade	Geen opmerking	

Tickets

Test group floor-house-plan 123 - Plafond slaapkamer

